

Gergovie

Eglise - Château Merdogne à Gergovie (*Maison Griffon*)

Photos et Relevés des traces de l'ancienne porte d'église.

Derrière le bâtiment « porcherie » à gauche en entrant dans la cour.

(27 janvier 2021)

Dans la partie du bas :

Présence de renforts sur la base (Pour soutenir ou masquer des marches ?)

Les trois voutes en béton sont en parfait état

Dans la partie du haut :

Visualisation très nette de l'ancienne porte et d'un contrefort de l'église à droite de la porte (celui-ci a été supprimé au-dessus du bâtiment ou il reste quelques traces de pierres qui ressortent)


La toiture est dans un état précaire.

Quelques photos :


Eglise côté sud



Détails vitrail et bas-relief centrés au-dessus de l'ancienne porte



Les trois pièces voutées du rez de chaussée



Partie gauche



Partie centrale




Partie droite

Premier étage





Cotes de la partie haute de l'ancienne porte sud de l'Eglise :



Plan Bâtiment « porcherie »

(Au niveau du 1^{er} étage)

